Borceguí Ombú Ozono con Puntera de Acero

Ficha Técnica

- **Cuerpo:** Inyectada en PU.
- **Planta ext.:** Con canales longitudinales para favorecer la tracción y el agarre.
- **Composición:** PU Bidensidad.
- **Capellada:** Cuero vacuno flor de espesor 1.8 a 2 mm.
- **Costura:** Con hilo de Nylon de alta tenacidad.
- **Planta exterior:** Poliuretano bi-densidad (NO PEGADO).
- **Entreplanta:** Densidad de 0,5 +/- 0,05 gr / cm3, dureza shore a 65 +/- 5 grados.
- **Planta:** Densidad de 1 +/- 0,1 gr / cm3 dureza shore A 70 +/- 5 grados.
- **Ojales:** Ganchos pasa cordones.
- **Armado:** Unión de capellada con plantilla por sistema strobel.

- **Tecnologías**
  - Antimicótico
  - Calzado tridensidad
  - Cuero Flor
  - Dieléctrico
  - Máxima durabilidad
  - Permeabilidad al vapor de Humedad
  - Planta antideslizante
  - Planta Auto limpiante
  - Plantilla Confort
  - Resistente a los Aceites
  - Resistente a los Hidro Carburos
  - Shock Absorber
  - Traba Escalera

ANTIMICOTICO · CALZADO TRI-DENSIDAD · CUERO FLOR · DIELECTRICO · PERMEABILIDAD AL VAPOR DE HUMEDAD · PLANTA ANTIDESLIZANTE · PLANTA AUTOLIMPIANTE · PLANTILLA CONFORT · RESISTENTE A LOS ACEITES · RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS · SHOCKABSORVER · TRABA ESCALERA

Vintter 1201 - General Roca - Río Negro - Cel.: (0298) 154 636 320 / 154 636 371 - E-mail: ventas@afpservice.com.ar / ventas1@afpservice.com.ar
Visitanos en: **www.afpservice.com.ar - www.afpcontainers.com.ar** o buscanos en nuestras redes sociales: AFPServiceIndustrial @serviceafp AFP Service